

RESUMEN

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

Rompebanco ATLAS COPCO RB600MD 2014

Maquinaria > Martillo Hidráulico

Tipo de oferta: **En Vivo**

Vendedor: **Minsur**

Inicia: **12-10-2026 01:10 pm**

- Plazo de pago del (los) activo(s) es de: 2 días.

- Facturable, precio incluye IGV.

Condiciones de Ofrecimiento

- Al participar en este proceso de subasta confirmas que has leído y aceptado la última versión de nuestras Condiciones y Términos.
- El activo se vende como está y donde está.
- Es responsabilidad del participante verificar el estado del activo.
- Toda la información publicada es referencial.
- Todas las imágenes son referenciales.
- Esta oferta necesita 2 participantes conectados en sala para dar inicio.
- Esta oferta ha sido publicada Con Precio Reserva, ésta es una cifra confidencial definida por el propietario del activo. El precio de reserva puede ser retirado en cualquier momento, si esto ocurre se procesará la oferta como Sin Precio Reserva.
- Sin opción a visitas.
- El ganador deberá pagar el 7.50% del monto de adjudicación o mínimo US\$ 50 por concepto de comisión por uso del servicio de subastas, en un plazo de 2 días.

Condiciones de Compra

- El ganador será evaluado por el propietario para corroborar que se encuentre apto de comprar sus activos, en un periodo de 10 días.
- Forma de pago: Cuentas bancarias para depósitos y/o transferencias. .
- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del comprador resultara en las sanciones descritas en Condiciones y términos.
- Como parte del proceso de adjudicación se solicitan los siguientes documentos. Persona natural: Formato SQF MINSUR, Declaración Jurada MINSUR, Código Corporativo de Ética y Conducta. Persona Jurídica: Ficha RUC, Vigencia de poderes (Con máximo 3 meses de expedición), Formato SQF MINSUR, Declaración Jurada MINSUR, Código Corporativo de Ética y Conducta.

RESUMEN

Ficha Técnica y descripción

Horómetro: **54,767 horas**

Serie chasis/vin: **4004010050**

ROMPEBANCOS N°9 MARCA ATLAS COPCO MODELO RB600MD AÑO 2014

Estado: INOPERATIVO

Horómetro de percusión: 54,767 horas

Informe técnico del jumbo: <https://cutt.ly/6tmGDluF>

El equipo tiene una antigüedad de 11 años y horómetro de percusión de 54,767 horas.

Su estado de conservación es malo. Habrá que evaluar si una eventual reparación es viable económicamente.

Además presenta lo siguiente:

Sistema Chasis:

? Brazo y soporte fracturado durante su operación.

? Link de levante y volteo con desgaste de los alojamientos de pines y bocinas.

? Pedestal principal, tiene juego axial lado de cilindros de dirección.

Unidad de Potencia - Sistema eléctrico:

? Tablero de fuerza cuenta con los contactores en corto circuito.

? Joystick de telemando con frecuencia debilitada.

? Motor eléctrico con bajo ommiaje.

Sistema Hidráulico:

? Mangueras de media y alta presión con desgaste lado alambrado y conectores.

? Bomba y motor hidrostático con bajo caudal.

? Cilindros de dirección, levante y volteo con desgaste interno por fugas.

Martillo Hidráulico:

? Desgaste interno con presencia de fuga interna.

? Pistón de percusión con fisuras.

? Carcasa con presencia de fisuras

? Bocina de impacto debilitado por golpes laterales con los bloque de rocas.

IMPORTANTE:

- La validación del abono puede tomar 3 a 5 días hábiles.
- El vendedor, de manera única y excepcional, dará respuesta a la habilitación de la venta en un máximo de 15 días hábiles posterior al proceso.
- Las imágenes son referenciales.
- La maquinaria / vehículo se encuentra en la Unidad Minera San Rafael, Antauta, Puno.
- Si tiene interés en visitar la oferta debes escribir al correo contigo@vmcsubastas.com; con 24 horas hábiles de anticipación, así mismo, debe detallar los datos completos, nombre y DNI, de la persona que realizará la gestión. Detallar horario en el rango de lunes a viernes de 9 a 16hrs. De ser posible se le brindará un contacto del vendedor para una mayor orientación.
- El vendedor gestionará como máximo el recojo en 30 días calendario, posterior a la confirmación del abono.
- Los gastos notariales son responsabilidad exclusiva del comprador y la toma de firmas es exclusivamente en la ciudad de Lima.
- Los cargos de recojo y cumplimiento de requisitos para la entrada a la unidad minera, son responsabilidad exclusiva del comprador y este debe cumplir con las normativas y/o requisitos que Minsur les brinde en la coordinación de recojo de los activos.
- Se recomienda que el comprador utilice los servicios de las empresas de transportes que normalmente ingresan a San Rafael.
- Posterior al recojo de los activos, cualquier reclamo es improcedente.

Firma

Nombre:

DNI:

