

Cargador Frontal Komatsu WA470 6 2011

Maquinaria > Cargador Frontal

Tipo de oferta: **Negociable**
Vendedor: **Empresa Industrial**
Propuestas hasta: **09-10-2026 05:50 pm**

Condiciones de Ofrecimiento

- Al participar en este proceso de subasta confirmas que has leído y aceptado la última versión de nuestras Condiciones y Términos.
- El activo se vende como está y donde está.
- Es responsabilidad del participante verificar el estado del activo.
- Toda la información publicada es referencial.
- Todas las imágenes son referenciales.
- La oferta cuenta con opción a visitas.
- El ganador deberá pagar el 7.50% del monto de adjudicación o mínimo US\$ 50 por concepto de comisión por uso del servicio de subastas, en un plazo de 2 días.

Condiciones de Compra

- El ganador será evaluado por el propietario para corroborar que se encuentre apto de comprar sus activos, en un periodo de 10 días.
- Forma de pago: Cuentas bancarias para depósitos y/o transferencias. .
- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del comprador resultara en las sanciones descritas en Condiciones y términos.
- Como parte del proceso de adjudicación se solicitan los siguientes documentos. Persona natural: DNI, Declaración Jurada (PPJJ). Persona Jurídica: Ficha RUC, DNI Representante Legal, Declaración Jurada (PPJJ).
- Plazo de pago del (los) activo(s) es de: 2 días.
- Facturable, precio incluye IGV.

- El plazo para recoger el(los) activo(s) es de 5 días hábiles desde que se confirma el pago de este.
- Los gastos de custodia del ítem serán asumidos por el comprador en caso este se recoja fuera de la fecha coordinada con el vendedor.
- El ganador será evaluado por el vendedor para corroborar que se encuentre apto de comprar sus bienes.
- Por políticas internas del vendedor, el abono debe ser realizado obligatoriamente en el horario de 8:00am a 3:00pm

RESUMEN

Ficha Técnica y descripción

Horómetro: 27,334

N° serie: 90424

Cargador Frontal

Marca: Komatsu
Modelo: WA 470-6
Año: 2011
Combustible: Diésel
Carrocería: Cargador frontal de llantas
Ejes: 02
Color: Amarillo
Serie de motor: KHTWA098CO1090424
Cilindros: 6
Asientos: 1
Llaves: Sí

Condición y características

- Estado: Inoperativo.
- Sistema eléctrico: Sin baterías.
- Transmisión: Mandos finales en buen estado.
- Sistema hidráulico: En buen estado.
- Llantas: 50% remanentes.

Observaciones técnicas:

- Motor: Desmontado y presenta falla.
- La unidad se apagó mientras se encontraba trabajando en plantaciones. Posteriormente, fue intervenida y evaluada por técnicos de Komatsu, quienes determinaron que el engranaje principal del cigüeñal se desplazó fuera de su posición.
Asimismo, la unidad presentaba problemas de sobrecalentamiento al operar en lugares cerrados, como hangares. Debido a ello, se realizó el cambio del radiador por uno fabricado por Radiadores Peñarrieta; sin embargo, el inconveniente de temperatura quedo sin solucionar.
- La unidad se encuentra inoperativa y sin baterías. Se recomienda a los interesados realizar una inspección previa para verificar directamente sus condiciones y estado actual.

IMPORTANTE:

- Respecto a la visita: se dará una Inducción de seguridad de 30 minutos, debe portar SCTR y EPPs. El documento SCTR debe ser enviado al correo "contigo@vmcsubastas.com" con 24 horas hábiles al día agendado de la visita, así mismo, debe detallar los datos completos, nombre y DNI, de la persona que realizará la visita en el mismo correo con el documento solicitado adjunto. De lo contrario, la visita quedará sin efecto.
- Vehículo usado que puede presentar desgaste o faltantes en la batería y/o en componentes mecánicos.
- Para más información del vehículo descargue la ficha SUNARP.
- La toma de firmas en notaría puede tardar hasta 10 días hábiles, posterior a confirmado el abono.
- El recojo del activo puede tardar hasta 21 días hábiles, posterior a la toma de firmas.
- La atención en Notaria se encuentra disponible mediante una cita coordinada en Lima.
- Por políticas internas del vendedor, el abono debe ser realizado obligatoriamente en el horario de 8:00am a 3:00pm .
- Posterior al recojo del activo cualquier reclamo es IMPROCEDENTE.

Firma

Nombre:

DNI: