RESUMEN

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

Volkswagen 26-260 2009

Vehicular > Pesado > Inoperativo

Tipo de oferta:	**En Vivo**
Vendedor:	**Empresa Industrial**
Inicia:	**20-11-2026 01:05 pm**

Condiciones de Ofrecimiento

- Al participar en este proceso de subasta confirmas que has leído y aceptado la última versión de nuestras Condiciones y Términos.
- El activo se vende como está y donde está.
- Es responsabilidad del participante verificar el estado del activo.
- Toda la información publicada es referencial.
- Todas las imágenes son referenciales.
- Esta oferta necesita 2 participantes conectados en sala para dar inicio.
- Esta oferta ha sido publicada Con Precio Reserva, ésta es una cifra confidencial definida por el propietario del activo. El precio de reserva puede ser retirado en cualquier momento, si esto ocurre se procesará la oferta como Sin Precio Reserva.
- La oferta cuenta con opción a visitas.
- El ganador deberá pagar el 7.50% del monto de adjudicación o mínimo US$ 50 por concepto de comisión por uso del servicio de subastas, en un plazo de 2 días.

Condiciones de Compra

- El ganador será evaluado por el propietario para corroborar que se encuentre apto de comprar sus activos, en un periodo de 10 días.
- Forma de pago: Cuentas bancarias para depósitos y/o transferencias. .
- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del comprador resultara en las sanciones descritas en Condiciones y términos.
- Como parte del proceso de adjudicación se solicitan los siguientes documentos. Persona natural: DNI, Declaración Jurada (PPJJ). Persona Jurídica: Ficha RUC, DNI Representante Legal, Declaración Jurada (PPJJ).
- Plazo de pago del (los) activo(s) es de: 2 días.
- Facturable, precio incluye IGV.
- Los gastos de transferencia y traslado son a cargo del comprador.
- El plazo para recoger el(los) activo(s) es de 20 días hábiles desde que se confirma el pago de este.
- Los gastos de custodia del ítem serán asumidos por el comprador en caso este se recoja fuera de la fecha coordinada con el vendedor.
- El ganador será evaluado por el vendedor para corroborar que se encuentre apto de comprar sus activos.
- Por políticas internas del vendedor, el abono debe ser realizado obligatoriamente en el horario de 8:00am a 3:00pm

RESUMEN

Ficha Técnica y descripción

Placa:	**A5Y938**	Transmisión:	**Mecánica**
Combustible:	**Diesel**	Kilometraje:	**258,027.30**

Camión Inoperativo
Libre de Afectaciones

Llaves: Sí
Tarjeta de Propiedad: Sí
SOAT: vigente hasta 07/06/2027

- Tracción: 6x6
- Kilometraje: 258,027.30
- Horómetro: 23,676.00

- Observaciones:
Falta baterías, bornes y puentes. Motor sí arranca.
Pintado de hormigonera a blanco
Soporte de chute en mal estado
Falla en la válvula de frenado de transmisión
Soporte de canaleta en mal estado
Fuga de aceite por la corona
Rotura de guardabarros lado izquierdo
Cambio de base de escalera.
Cambio de barras en V
Cambio de base de escape
Cambio de radiador, bomba de agua y mangueras
Mantenimiento de inyectores y bomba de inyección
Cambio de neumáticos
Reparación de rodillos

Cambio de baterías
Mantenimiento preventivo 300 hrs.
Evaluación de freno de motor
No llegan a 16 rpm para el mezclado, tiene 14 rpm.
Falta estabilizador del espejo lado de copiloto
Falta llave de arranque
Piso de cabina en mal estado
Mica de la cabina en mal estado.
Puertas en mal estado
Sello de jefe de puertas en mal estado.
Puerta al lado de copiloto en mal estado.
Fuga de aceite del sistema hidráulico.
Fuga de aceite motor hidráulico.
Fuga de aceite en el radiados del sistema hidráulico
Tapa de batería en mal estado
Conector camlock de toma de agua en mal estado.
Falta asegurar la parada de emergencia de lado piloto
Tolvas en mal estado
Placa posterior en mal estado
Guardabarros posterior del lado del copiloto esta roto
Falta micas de dirección delantero (ámbar)
Falta limpieza del trompo, pantalón y chute de carga y descarga
Escalera corroída
Falta botiquín
Falta extintor
Falta llanta de repuesto.

IMPORTANTE:
- Respecto a la visita: se dará una Inducción de seguridad de 30 minutos, debe portar SCTR y EPPs. El documento SCTR debe ser enviado al correo "contigo@vmcsubastas.com" con 24 horas hábiles al día agendado de la visita, así mismo, debe detallar los datos completos, nombre y DNI, de la persona que realizará la visita en el mismo correo con el documento solicitado adjunto. De lo contrario, la visita quedará sin efecto.
- Vehículo usado que puede presentar desgaste o faltantes en la batería y/o en componentes mecánicos.
- Para más información del vehículo descargue la ficha SUNARP.
- La toma de firmas en notaría puede tardar hasta 10-18 días calendario, posterior a confirmado el abono.
- El recojo del activo puede tardar hasta 5 días hábiles, posterior a culminarse la transferencia vehicular.
- Desde el abono hasta el recojo de la unidad se estima 35 días calendario.
- La atención en Notaria se encuentra disponible mediante una cita coordinada en Lima.
- Por políticas internas del vendedor, el abono debe ser realizado obligatoriamente en el horario de 8:00am a 3:00pm .
- Posterior al recojo del activo cualquier reclamo es IMPROCEDENTE.

Firma

Nombre:

DNI: